



内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司  
胜 利 煤 矿  
安全现状评价报告

内蒙古安邦安全科技有限公司

资质证书编号：APJ - （蒙·矿） - 001

2025年3月25日

内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司

胜利煤矿

## 安全现状评价报告

内蒙古安邦安全科技有限公司

资质证书编号：APJ-（蒙·矿）-001

2025年3月25日



# 安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91150100747924658T

机构名称: 内蒙古安邦安全科技有限公司

办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区五纬路  
吉美大厦6层

法定代表人: 杨承文

证书编号: APJ-(蒙·矿)-001

首次发证: 2024年12月30日

有效期至: 2029年12月29日

业务范围: 煤炭开采业; 金属、非金属矿及其他矿采选业 \*\*\*\*\*

本资质仅限以下项目使用:

内蒙古牙克石五九煤炭(集团)  
有限责任公司胜利煤矿  
安全现状评价报告

共柒册 第壹册

此证复印无效



内蒙古自治区诚信典型选树

内蒙古自治区  
发展和改革委员会  
内蒙古自治区  
发展和改革委员会  
内蒙古自治区  
发展和改革委员会  
内蒙古自治区  
发展和改革委员会  
内蒙古自治区  
发展和改革委员会  
内蒙古自治区  
发展和改革委员会

诚信示范企业

内蒙古安邦安全科技有限公司



防伪二维码

内蒙古自治区发展和改革委员会  
二〇二三年二月

监督电话: 0471-6659368

内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司

胜 利 煤 矿

## 安全现状评价报告

核定生产能力：1.50Mt/a

项目编号：ABKJ-MK-03-003-25

法定代表人：杨承文

技术负责人：杨承文

评价项目负责人：李海军

2025年3月25日

## 评价人员

| 人员组成    | 姓 名 | 专 业 | 资格证书号            | 从业登记<br>编号 | 签 字 |
|---------|-----|-----|------------------|------------|-----|
| 项目负责人   | 李海军 | 通 风 | 1500000000200150 | 018998     | 李海军 |
| 项目组成员   | 宋海超 | 机 械 | 1100000000302412 | 019883     | 宋海超 |
|         | 李红海 | 地 质 | 1500000000302251 | 027063     | 李红海 |
|         | 毕加蓬 | 电 气 | 1500000000200544 | 019005     | 毕加蓬 |
|         | 陈志星 | 安 全 | 1600000000200092 | 019000     | 陈志星 |
|         | 王 杰 | 矿 建 | 1100000000200706 | 018987     | 王 杰 |
|         | 熊锦翔 | 采 矿 | 1500000000200269 | 019881     | 熊锦翔 |
| 报告编制人   | 毕加蓬 | 电 气 | 1500000000200544 | 019005     | 毕加蓬 |
|         | 李海军 | 通 风 | 1500000000200150 | 018998     | 李海军 |
| 报告审核人   | 韦国清 | 电 气 | 1100000000201641 | 019885     | 韦国清 |
| 过程控制负责人 | 李晓娟 | 安 全 | 1100000000301115 | 019001     | 李晓娟 |
| 技术负责人   | 杨承文 | 采 矿 | 0800000000104067 | 000758     | 杨承文 |

作，确保用风地点风量满足要求；加强局部通风机管理，杜绝无计划停风；加强安全监控系统管理，确保系统运行正常，数据真实准确；严格瓦斯检查制度，避免空班、漏检、假检现象。

2. 针对矿井水患。一要配备足够的水文地质专业技术人员，加强矿井防治水工作；二要严格执行探放水原则及落实地面沉陷区检查、巡查制度以及治理措施；三要建立、健全矿井排水系统，并保证设备、设施完好、运行可靠；四要按照《煤矿防治水细则》有关要求做好矿井水文水文观测及类型划分，建立与矿井水文地质类型相适应的防治水管理措施。严禁在禁采区内进行采掘作业，严禁在缓采区内进行回采作业和与水害探查、治理无关的掘进作业。胜利煤矿对今后的预采掘工作面按照“设计、措施、施工、评价”工作方法进行探查，每个工作面掘进、回采前进行井下物探，确定富水异常区，有针对性地进行预防，并结合井下探放水措施进行疏放水，以确保安全生产。

3. 顶板事故是矿井常发事故，针对本矿顶底板岩性及工程地质，煤矿应建立长效久治的管理制度，建立完善的矿压观测系统，不断研究探索，支护方式、强度必须满足要求，严禁空顶作业。

安全工作必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“以人为本”的原则，以安全生产为目的，以安全管理为手段，要严格遵守国家安全生产法律、法规和规程、标准规范，建立健全并落实各项规章制度、作业规程和安全措施。切实加强安全管理，重点抓好现场安全管理，严禁“三违”现象发生，保证矿井安全生产无事故。

## 8.5 评价结论

胜利煤矿营业执照、采矿许可证、安全生产许可证齐全有效，矿长安全生产知识和管理能力经培训考核合格；煤矿主要负责人、安全管理机构、安全管理人员的配备和安全生产专业知识、管理能力，能适应煤矿安全生产的需要；煤矿各级领导安全生产责任制、职能部门安全生产责任制、各岗位人员安全生产责任制、安全生产管理制度、各工种操作规程等

齐全，安全管理体系运行正常、有效，安全管理模式满足煤矿安全生产需要；煤矿对生产过程中存在的瓦斯、煤尘、水害、火灾、顶板以及提升运输等主要危险、有害因素已采取了有效措施，并得到了预防和控制；对重大危险源进行了辨识，建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，制定了事故应急预案；各生产系统和辅助系统、生产工艺、安全设施、设备、职业危害防治、安全资金投入等安全生产条件符合有关安全法律、法规、标准、规范等的要求。对照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司胜利煤矿具备安全生产条件。